

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260829-1663

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE

RAF - INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

João Castro

DATA DE ABERTURA

28/08/2026

OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO

-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO

RC-41

KM / HORÍMETRO

1043

LOCALIZAÇÃO / OBRA

BR-156 - Laranjal do Jari/AP

MARCA / MODELO

HAMM / HC 200

NÚMERO DE SÉRIE

H257CHAA00239

ANO

2024

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA

PEÇAS

EMPRESA / CONCESSIONÁRIA

RZK

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

Rodrigo Sztoltz - (91) 99140-5388

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

O rolo compactador HAMM RC-41 passou a apresentar, sintomas semelhantes aos anteriormente identificados no equipamento HAMM RC-40. Vale ressaltar que os dois equipamentos possuem apenas 3 horas de diferença entre seus respectivos horímetros, fato que chama atenção pela recorrência dos sintomas, praticamente no mesmo intervalo de utilização. Durante a inspeção inicial do RC-41, foi realizada a abertura do copo do filtro, sendo constatada a presença de quantidade considerável de limalha/partículas metálicas no sistema. A evidência encontrada é anormal para o período de utilização do equipamento e pode indicar desgaste prematuro ou falha de componente interno. Considerando a similaridade com a ocorrência apresentada pelo RC-40, existe, neste momento, suspeita de possível falha relacionada à bomba, porém o diagnóstico definitivo depende de avaliação técnica e desmontagem/inspeção pelo fabricante ou assistência autorizada.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-08-28 at...



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-08-28 at...



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-08-28 at...



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-08-28 at...