

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260915-2117

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE RAF - INFRAESTRUTURA	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO João Castro
DATA DE ABERTURA 15/09/2026	OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO -

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO RC-39	KM / HORÍMETRO 1168
LOCALIZAÇÃO / OBRA SEDE - Benevides	MARCA / MODELO HAMM / HC 200 P
NÚMERO DE SÉRIE WGH0H257PHAA00253	ANO 2024

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA FÁBRICA	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA RZK
CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA Rodrigo Sztoltz - (91) 99140-5388	

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

O rolo compactador RC-39 foi adquirido no mesmo período que os rolos RC-40 e RC-41, todos do mesmo modelo HC 200P. Os equipamentos RC-40 e RC-41 apresentaram falhas semelhantes, durante a inspeção inicial, ao ser realizada a abertura do copo do filtro, constatou-se a presença de quantidade considerável de limalha e partículas metálicas no sistema. Diante desse cenário, manifestamos preocupação quanto ao RC-39, uma vez que, de um total de três equipamentos adquiridos na mesma leva, dois já apresentaram o problema mencionado. Considerando que o RC-39 possui horímetro muito próximo aos demais, com diferença de aproximadamente 125 horas, entendemos haver risco iminente de que o mesmo defeito venha a se manifestar também neste equipamento. Diante do exposto, solicitamos de forma imediata a abertura de garantia para o RC-39, uma vez que não podemos assumir o risco de problemas futuros, tendo em vista o histórico já registrado com os demais equipamentos da mesma aquisição.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · 1.jpeg



Figura 02 · 2.jpeg



Figura 03 · 3.jpeg