SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Abertura e acompanhamento técnico de ativos

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260903-1109

ABERTA

Solicitação aberta para tratati

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE RAF - INFRAESTRUTURA	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO João Castro
DATA DE ABERTURA 03/09/2026	OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO -

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO RC-36	KM / HORÍMETRO 981
TIPO DO EQUIPAMENTO / VEÍCULO -	
LOCALIZAÇÃO / OBRA SEDE - Benevides	MARCA / MODELO HAMM / HC 110
NÚMERO DE SÉRIE WGH0H253CHAA00134	ANO 2023

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA COMERCIAL	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA RZK
CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA Rodrigo Sztoltz - (91) 99140-5388	

RESUMO DA TRATATIVA

Aberta · Solicitação aberta para tratativa · Atualizado em 03/09/2026 11:36

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante inspeção estrutural realizada no rolo compactador HAMM HC110, prefixo RC-36, chassi WGH0H253CHAA00134, foram identificadas trincas em diversos pontos da estrutura do suporte do tambor compactador, caracterizando uma anomalia de natureza estrutural que requer avaliação técnica imediata. Vale ressaltar que não se trata de uma ocorrência isolada, tendo sido identificado anteriormente problema em outro rolo HAMM RC-33, também com presença de trincas estruturais na região de suporte do tambor. A repetição da mesma falha em equipamentos da frota indica a necessidade de uma análise mais aprofundada quanto à sua causa, verificando deficiência estrutural ou fadiga prematura do material. Considerando que o suporte do tambor é um componente submetido continuamente a esforços elevados, impactos e vibrações durante a compactação, a evolução dessas trincas pode comprometer a integridade estrutural do equipamento. Uma eventual ruptura durante a operação poderá provocar perda de estabilidade ou desprendimento/deslocamento de componentes, expondo o operador e demais colaboradores da obra a risco de acidente, além de possibilitar danos adicionais ao equipamento. Diante da recorrência da ocorrência já observada no RC-33 e da relevância do componente afetado, solicitamos o acionamento da garantia em caráter prioritário.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · 2.jpeg



Figura 02 · 3.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 03 · 4.jpeg




Figura 04 · 5.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · 6.jpeg



Figura 06 · 7.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 07 · 8.jpeg




Figura 08 · 9.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 09 · 10.jpeg



Figura 10 · 11.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 11 · 12.jpeg



Figura 12 · 13.jpeg

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO

RAF-SOL-20260903-1109

7. HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

ABERTA — **03/09/2026 11:36**

João Castro

Solicitação de garantia aberta e relatório inicial registrado.