SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Abertura e acompanhamento técnico de ativos

PROTOCOLO

RAF-SOL-20261113-7337

ABERTA

Solicitação aberta para tratati

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
RAF - INFRAESTRUTURA	EDILSON JUNIOR
DATA DE ABERTURA	**OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO**
11/11/2026	18072

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO	KM / HORÍMETRO
EH-12	2889

TIPO DO EQUIPAMENTO / VEÍCULO

-

LOCALIZAÇÃO / OBRA	MARCA / MODELO
PA-368	JOHN DEERE / 210LC
NÚMERO DE SÉRIE	**ANO**
ND523220	2022

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA
COMERCIAL	RZK EQUIPAMENTOS

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

Antonio Mauricio dos Santos Lima / 91 8154-9193

RESUMO DA TRATATIVA

Aberta · Solicitação aberta para tratativa · Atualizado em 13/11/2026 13:39

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante a operação no dia 11/11/26, foi constatado que a trava de fixação do pino se soltou, ocasionando o deslocamento do componente. Com isso, o pino permaneceu preso de forma inclinada na bucha, provocando desgaste em sua superfície devido ao atrito e à posição inadequada de trabalho.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43 (5).jpeg



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43 (4).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43 (3).jpeg



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.44 (1).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.44.jpeg



Figura 06 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43 (2).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 07 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43 (1).jpeg



Figura 08 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.43.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 09 · WhatsApp Image 2026-11-13 at 07.25.42.jpeg

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO

RAF-SOL-20261113-7337

7. HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

ABERTA — **13/11/2026 13:39**

EDILSON JUNIOR

Solicitação de garantia aberta e relatório inicial registrado.