SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Abertura e acompanhamento técnico de ativos

PROTOCOLO

RAF-SOL-20261123-3140

ABERTA

Solicitação aberta para tratati

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE RAF - INFRAESTRUTURA	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO Eng. Mec. Paulo Sousa
DATA DE ABERTURA 23/11/2026	OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO 18252

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO UA-09	KM / HORÍMETRO 0
TIPO DO EQUIPAMENTO / VEÍCULO Usina de Asfalto	
LOCALIZAÇÃO / OBRA Sede	MARCA / MODELO Ciber / Inova 1500
NÚMERO DE SÉRIE C1020127	ANO 2026

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA FÁBRICA	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA RZK Equipamentos
CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA -	

RESUMO DA TRATATIVA

Aberta · Solicitação aberta para tratativa · Atualizado em 23/11/2026 19:03

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante a inspeção, foi constatado que a grade rasga-sacos do silo de filler apresenta danos, além da ausência da lona de proteção e das borrachas de fixação, comprometendo as condições adequadas de proteção e funcionamento do conjunto.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.01.jpeg



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.02 (1).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.02 (2).jpeg



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.02 (3).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.02 (4).jpeg



Figura 06 · WhatsApp Image 2026-11-23 at 15.59.02.jpeg

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO

RAF-SOL-20261123-3140

7. HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

ABERTA — **23/11/2026 19:03**

Eng. Mec. Paulo Sousa

Solicitação de garantia aberta e relatório inicial registrado.