

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260914-2160

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE

RAF - INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

RENATO FIRMINO

DATA DE ABERTURA

12/09/2026

OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO

-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO

CPM-2B97

KM / HORÍMETRO

174953

LOCALIZAÇÃO / OBRA

SEDE

MARCA / MODELO

TKA / TKA30900

NÚMERO DE SÉRIE

092523645

ANO

2025

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA

FÁBRICA

EMPRESA / CONCESSIONÁRIA

AMAZÔNIA IMPLEMENTOS

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

LEANDRO MATOS / Assistente.vendas@amazoniaimplementos.com.br / 91 993684305

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante inspeção realizada no dia 12/09/2026, o encarregado Renato Firmino identificou um vazamento no sistema hidráulico do guindaste articulado. Será necessária a realização de uma avaliação técnica para identificar a origem do vazamento e determinar os reparos necessários.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-09-12 at...



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-09-12 at...




Figura 03 · WhatsApp Image 2026-09-12 at...



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-09-12 at...

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-09-12 at...