

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260922-4914

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE

RAF - INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

PAULO SOUSA

DATA DE ABERTURA

22/09/2026

OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO

-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO

UA-09

KM / HORÍMETRO

0

LOCALIZAÇÃO / OBRA

SEDE

MARCA / MODELO

CIBER / INOVA 1500

NÚMERO DE SÉRIE

9A9CN10P4TPDM7143

ANO

2026

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA

FÁBRICA

EMPRESA / CONCESSIONÁRIA

RZK EQUIPAMENTOS

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

RODRIGO SZTOLTZ / 91 9140-5388 /rodrigo.sztoltz@rzkequipamentos.com.br

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante o recebimento do ativo em nossa sede, foram identificadas algumas pendências pelo Eng. Paulo Sousa. Sendo elas: - 5 parafusos quebrados da tampa superior da tubulação de entrada dos filtros de manga. - Guarda corpo do filtro de manga quebrado. - Braço de apoio do ventilador do queimador quebrado. - Pneu estepe da carreta tanque master ausente.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 06 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 07 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 08 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 09 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 10 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 11 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...



Figura 12 · WhatsApp Image 2026-09-14 at...