

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260903-1109

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE

RAF - INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

João Castro

DATA DE ABERTURA

03/09/2026

OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO

-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO

RC-36

KM / HORÍMETRO

981

LOCALIZAÇÃO / OBRA

SEDE - Benevides

MARCA / MODELO

HAMM / HC 110

NÚMERO DE SÉRIE

WGH0H253CHAA00134

ANO

2023

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA

COMERCIAL

EMPRESA / CONCESSIONÁRIA

RZK

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

Rodrigo Sztoltz - (91) 99140-5388

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante inspeção estrutural realizada no rolo compactador HAMM HC110, prefixo RC-36, chassi WGH0H253CHAA00134, foram identificadas trincas em diversos pontos da estrutura do suporte do tambor compactador, caracterizando uma anomalia de natureza estrutural que requer avaliação técnica imediata. Vale ressaltar que não se trata de uma ocorrência isolada, tendo sido identificado anteriormente problema em outro rolo HAMM RC-33, também com presença de trincas estruturais na região de suporte do tambor. A repetição da mesma falha em equipamentos da frota indica a necessidade de uma análise mais aprofundada quanto à sua causa, verificando deficiência estrutural ou fadiga prematura do material. Considerando que o suporte do tambor é um componente submetido continuamente a esforços elevados, impactos e vibrações durante a compactação, a evolução dessas trincas pode comprometer a integridade estrutural do equipamento. Uma eventual ruptura durante a operação poderá provocar perda de estabilidade ou desprendimento/deslocamento de componentes, expondo o operador e demais colaboradores da obra a risco de acidente, além de possibilitar danos adicionais ao equipamento. Diante da recorrência da ocorrência já observada no RC-33 e da relevância do componente afetado, solicitamos o acionamento da garantia em caráter prioritário.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · 2.jpeg



Figura 02 · 3.jpeg



Figura 03 · 4.jpeg



Figura 04 · 5.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · 6.jpeg



Figura 06 · 7.jpeg



Figura 07 · 8.jpeg



Figura 08 · 9.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 09 · 10.jpeg



Figura 10 · 11.jpeg



Figura 11 · 12.jpeg



Figura 12 · 13.jpeg