SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Abertura e acompanhamento técnico de ativos

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260911-3080

ABERTA

Solicitação aberta para tratati

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE RAF - INFRAESTRUTURA	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO MOISÉS CASTRO
DATA DE ABERTURA 11/09/2026	OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO -

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO RCC-16	KM / HORÍMETRO 141.9
TIPO DO EQUIPAMENTO / VEÍCULO -	
LOCALIZAÇÃO / OBRA PA 424, Igarapé-Açu	MARCA / MODELO XCMG / XMR403SVT
NÚMERO DE SÉRIE XUG04037CRJE04726	ANO 2025

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA FÁBRICA	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA EXTRA MÁQUINAS SA
CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA 91 8584-9132 - Adriano Amaral	

RESUMO DA TRATATIVA

Aberta · Solicitação aberta para tratativa · Atualizado em 11/09/2026 16:45

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante a inspeção realizada em nossa oficina sede, no dia 05/09/26 identificamos algumas falhas na realização de sua inspeção periódica e outras foram relatadas pelo operador Ramon.
Sendo elas: - ESGUICHOS RESSECADOS E QUEBRADO; - ACEDEDOR NÃO FUNCIONA; - PINTURA DO CHASSIS ESTOURANDO EM ALGUNS PONTOS; - CAPO DO MOTOR RACHANDO EM ALGUNS PONTOS.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.46 (3).jpeg



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.46 (2).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.46 (1).jpeg



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.46.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.45 (1).jpeg




Figura 06 · WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.19.45.jpeg

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO

RAF-SOL-20260911-3080

7. HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

ABERTA — **11/09/2026 16:45**

MOISÉS CASTRO

Solicitação de garantia aberta e relatório inicial registrado.