

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260911-3080

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE

RAF - INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

MOISÉS CASTRO

DATA DE ABERTURA

11/09/2026

OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO

-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO

RCC-16

KM / HORÍMETRO

141.9

LOCALIZAÇÃO / OBRA

PA 424, Igarapé-Açu

MARCA / MODELO

XCMG / XMR403SVT

NÚMERO DE SÉRIE

XUG04037CRJE04726

ANO

2025

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA

FÁBRICA

EMPRESA / CONCESSIONÁRIA

EXTRA MÁQUINAS SA

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

91 8584-9132 - Adriano Amaral

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante a inspeção realizada em nossa oficina sede, no dia 05/09/26 identificamos algumas falhas na realização de sua inspeção periódica e outras foram relatadas pelo operador Ramon. Sendo elas: - ESGUICHOS RESSECADOS E QUEBRADO; - ACEDEDOR NÃO FUNCIONA; - PINTURA DO CHASSIS ESTOURANDO EM ALGUNS PONTOS; - CAPO DO MOTOR RACHANDO EM ALGUNS PONTOS.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 05 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...




Figura 06 · WhatsApp Image 2026-09-11 at...