SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Abertura e acompanhamento técnico de ativos

PROTOCOLO

RAF-SOL-20260922-4914

ABERTA

Solicitação aberta para tratati

1. ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA SOLICITANTE	RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
RAF - INFRAESTRUTURA	PAULO SOUSA
DATA DE ABERTURA	**OS / ORDEM DE MANUTENÇÃO**
22/09/2026	-

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

TAG / PREFIXO	KM / HORÍMETRO
UA-09	0

TIPO DO EQUIPAMENTO / VEÍCULO

-

LOCALIZAÇÃO / OBRA	MARCA / MODELO
SEDE	CIBER / INOVA 1500
NÚMERO DE SÉRIE	**ANO**
9A9CN10P4TPDM7143	2026

3. GARANTIA E EMPRESA ACIONADA

TIPO DE GARANTIA	EMPRESA / CONCESSIONÁRIA
FÁBRICA	RZK EQUIPAMENTOS

CONTATO RESPONSÁVEL PELA TRATATIVA

RODRIGO SZTOLTZ / 91 9140-5388 /rodrigo.sztoltz@rzkequipamentos.com.br

RESUMO DA TRATATIVA

Aberta · Solicitação aberta para tratativa · Atualizado em 22/09/2026 19:19

4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Durante o recebimento do ativo em nossa sede, foram identificadas algumas pendências pelo Eng. Paulo Sousa. Sendo elas: - 5 parafusos quebrados da tampa superior da tubulação de entrada dos filtros de manga. - Guarda corpo do filtro de manga quebrado. - Braço de apoio do ventilador do queimador quebrado. - Pneu estepe da carreta tanque master ausente.

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 01 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.08.jpeg



Figura 02 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.11 (1).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 03 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.11.jpeg



Figura 04 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.12.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS




Figura 05 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.13 (1).jpeg



Figura 06 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.13.jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 07 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.14.jpeg



Figura 08 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.15 (1).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS




Figura 09 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.15.jpeg



Figura 10 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.07 (2).jpeg

5. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Figura 11 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.07 (1).jpeg



Figura 12 · WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.44.07.jpeg

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO

RAF-SOL-20260922-4914

7. HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

ABERTA — **22/09/2026 19:19**

PAULO SOUSA

Solicitação de garantia aberta e relatório inicial registrado.